



**PLAN D'ACTION – MUNICIPALITÉ DE FASSETT**

**PRÉSENCE DE PLOMB**

**EAU POTABLE**

**PRÉLÈVEMENT SEPTEMBRE 2023**

## **RÉSULTAT POSITIF AU PLOMB – MUNICIPALITÉ DE FASSETT – PLAN D'ACTION**

Analyse eau potable – 33 rue Gendron

Date d'échantillonnage: 2023-09-06

Date de l'analyse et résultats : 2023-09-15

Résultats : Plomb (Pb) 0.0257

### **PLAN D' ACTIONS – COMMUNICATION ET MISE EN PLACE DE VALIDATION**

Notre directeur des travaux publics est entré en contact avec le propriétaire de l'adresse visée par la non-conformité.

Nous avons procédé à 3 échantillonnages dans cette propriété, mais à des endroits de prélèvement différents. Un seul des trois échantillons s'est révélé non conforme quant à la présence de plomb. Les deux échantillons ont été pris à des sources différentes du premier échantillonnage. Le résultat obtenu les 2 autres échantillons ont obtenu la cote suivante quant à la présence de plomb, soit, (Pb) <0.001 pour le premier et de 0.001 pour le second. Le propriétaire a donc été avisé de la situation.

### **CONSTAT**

Le réseau d'aqueduc de la municipalité de Fasset ne comporte aucune entrée de service constituée de plomb. Nous étions étonnés du résultat obtenu en septembre 2022r à ladite adresse. Nous avons donc effectué à nouveau les échantillons afin de valider la situation. Les derniers résultats obtenus en 2023 nous confirment que le réseau est sans présence de plomb. Il serait étonnant que le réseau municipal produise et desserve une eau contenant du plomb, n'ayant aucune souche de ce métal lors de l'installation et de la réalisation de ce dernier. Notre constat serait à l'effet que le réseau privé du citoyen pourrait contenir une présence de plomb dans les matériaux utilisé lors de la réalisation dudit réseau privé. Comme la situation est récurrente depuis deux ans, et que la problématique survient à partir du réseau privé, à un endroit de prélèvement précis, une lettre a été envoyées au citoyen afin de l'aviser de la situation et lui suggérant d'apporter les correctifs nécessaire.s

***La municipalité n'a jamais eu d'autres résultats positifs au plomb par le passé.***

## **STRATÉGIE DE REMPLACEMENT COMPLET DES ENTRÉES DE SERVICES**

Ce point est non applicable dû au constat que nous avons fait de la situation.

## **DESCRIPTION DES SOLUTIONS CHOISIES POUR MODIFIER L'ÉQUILIBRE DE L'EAU**

Ce point est non applicable dû au constat que nous avons fait de la situation.

## **SUIVI DE L'EFFICACITÉ DES MESURES CORRECTRICES MISES EN PLACE - PLAN D'ACTION – ÉCHANTILLONNAGE 2023**

La municipalité continuera de procéder à l'échantillonnage de 10 sources d'eau potable différentes, dont plusieurs seront faites à la résidence visée par le résultat positif reçu en 2023. Suite aux résultats de 2023 , nous sommes en mesure de valider notre théorie à l'effet que notre réseau municipal est exempt de plomb. Comme la problématique survient dans un réseau privé , nous sommes en mode de conseil et non de correction. Nous pourrions également encadrer notre propriétaire de la résidence ayant obtenu un test positif afin de lui confirmer que son réseau comporte une présence de plomb dans un endroit de prélèvement précis. Nous pourrions ainsi

## **RÉSULTATS À VENIR – TEST D'EAU 2024**